


## Bolsas para el vacío

### Bolsa transparente G.20/80-25/60-40/100



#### Características

- 20/80: Bolsas fabricadas sobre tubo, no llevan soldaduras laterales, resistente, un poco opaca.
- 25/60: Se distinguen de la anterior en que tiene un gran brillo y hace destacar lo que se encuentra en su interior.
- 40/100: Similares a las 20/80 pero ofrecen una mayor resistencia.

\* Se pueden pedir cortadas a la medida deseada o en bobinas de 500 mtrs.

#### Observaciones

Se pueden pedir a cualquier longitud, especial en bobinas para formar bolsas muy largas y desiguales  
Bolsas bajo pedido.

## Listado de artículos

Servimos bajo pedido.